








<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	BMW 230I XDRIVE 2-SERIES 2017
<b>NIV</b>	WBA2M9C34H7A47834
<b>Odomètre</b>	101411 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
<b>Condition</b>	Boostage chaque démarrage, siège conducteur déchirer, volant user, carrosserie égratigné/éclat peinture/rouille
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Convertible
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		 
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		 
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture		
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		
Jupe droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.