


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	BMW X6 ACTIVE HYBRID 2010
NIV	5UXFH0C56ALC66053
Odomètre	224575 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Impossible d'embrayer la transmission(remorquage nécessaire) Le moteur est fonctionnel, mais a une défaillance (voir la vidéo). Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Quelques égratignures et éclats de peinture, pare-chocs avant briser du côté gauche, fenêtre de la porte conducteur cassé, témoin moteur allumé dans le tableau de bord, plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, impossible d'embrayer la transmission, le moteur allume mais a une défaillance
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	8 cylindres
Carburant	Hybride
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Fenêtre avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.