


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE JOURNEY CROSSROAD 2017
NIV	3C4PDDGG1HT593167
Odomètre	188467 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	rien de majeur, carrosserie éclat peinture et égratignures
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	-
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		 
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)	POUSSIÈRE DE FREIN	  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Rouille, Égratignure(s)	POUSSIÈRE DE FREIN	
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)	POUSSIÈRE DE FREIN	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)	POUSSIÈRE DE FREIN	
Porte avant droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Modéré	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		