

Folio

Emplacement BOISBRIAND

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année CHEVROLET SONIC LT 2016

NIV 1G1JC6SB1G4162986

Odomètre 191471 km

Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Perte d'huile moteur, démarre mais claqué majeur

Condition perte d'huile moteur, démarre mais claqué majeur

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron



Pneus Hiver, Mags


Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre avant droite	Mineur	Retouche de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Retouche de peinture		
Aile arrière droite	Majeur	Retouche de peinture, Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Retouche de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Retouche de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Retouche de peinture		
Rétroviseur gauche	Mineur	Retouche de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Retouche de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite				
Valise				
Toit	Modéré	Retouche de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.