


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KIA FORTE GT-LINE 2022
<b>NIV</b>	3KPF34AD9NE425872
<b>Odomètre</b>	106655 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	Hood éclat peinture majeures, pare-chocs avant briser, aile avant gauche bosser majeurs, rétroviseur gauche briser, haut fenêtre gauche Eclat peinture modérer, toit Eclat peinture mineur, valise egratigner mineurs, pare-chocs arrière frotter majeur, haut fenêtre droite Eclat peinture mineurs, porte passager frotter et bosser majeur.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauant</b>	Sièges, Volant
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris		
Toit	Mineur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.