

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE 2019
NIV 3VWE57BU6KM011968
Odomètre 115618 km
Nombre de clés 1

Déclaration moteur tourne mais transmission n'embraye pas
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Une récupération sur plate-forme est recommandée

Condition moteur tourne mais transmission n'embraye pas, boost en permanence, tous les témoins sont allumés dans le tableau de bord. plusieurs égratignures et éclats de peinture, quelques taches de rouille.

Moteur lors du démarrage Nécessite un survoltage en permanence, Non-fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags, Cloutés

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Rouille		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent

document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.