




**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** KIA SPORTAGE EX 2022  
**NIV** KNDPNCACXN7004601  
**Odomètre** 36008 km  
**Nombre de clés** 1




**Déclaration** Véhicule à inspecter à la SAAQ(hors province)  
**Condition** boost chaque démarrage, Hood éclat peinture mineures, pare-chocs avant egratignures majeures, porte conducteur pièce manquante pour la poignée mais la pièce est dans le véhicule, aile arrière gauche Eclat peinture majeurs, porte passager poussière de frein.  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Volant  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toît** Ouvrant, Panoramique  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Été, Mags  
**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Manquant		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de frein	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.