

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET EQUINOX LT 2018
NIV 2GNAXSEV3J6162723
Odomètre 186675 km
Nombre de clés 2

Condition Hood égratignures et éclat peinture majeurs, pare-chocs avant égratignures et éclat peinture majeurs, aile avant gauche égratigner majeurs, toit éclat peinture majeurs, porte conducteur poussières de frein, porte arrière gauche égratignures mineures, valise égratigner mineures, lumière arrière gauche brisée, pare-chocs arrière brisé, haut portes droite éclat peinture modérer, rétroviseur droit briser, aile arrière gauche éclat peinture majeurs, aile arrière droite éclat peinture majeurs, porte passager égratignures majeures et poussières de frein, porte arrière droite éclat peinture majeures aile avant droite égratigner majeures.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Panoramique

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Feu arrière gauche	Majeur	Bris		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.