



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER ULAFTX8520TA3 2022
NIV	5NHUUSV20NW081076
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	plusieurs bosses et égratignures, trou dans le panneau arrière en haut à gauche.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Inconnu
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	104
Longueur hors-tout (pouces)	274
Hauteur intérieure (pouces)	78
Largeur intérieure (pouces)	97
Longueur intérieure (pouces)	240
Poids à vide de la remorque (lbs)	3245
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5200
Capacité de charge totale (lbs)	6555
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225/75R15D
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Protège-roches	Modéré	Bosse(s)		
Châssis central avant	Majeur	Bosse(s)		
Panneau avant gauche	Mineur	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Mineur	Bosse(s)		
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Porte arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte latérale	Modéré	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.