



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CAN AM OUTLANDER 500 2013
NIV	3JBLKHK11DJ000303
Odomètre	17164 km
Nombre de clés	2
Accessoires	Banc manquant




Condition	plusieurs égratignures et éclats de peinture, les 4 pneus très usés, crevaison sur le pneu arrière gauche, nœud dans le treuil, banc manquant
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur (cylindrée en cc)	500
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4, Diff-Lock
Options	Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Pare-chocs avant




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Banc principal	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pneu avant droit	Modéré	Usure excessive		
Pneu arrière droite	Modéré	Usure excessive, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière gauche	Majeur	Usure excessive, Besoin d'un remplacement, Autre	crevaison	
Pneu avant gauche	Modéré	Usure excessive		
Treuil	Modéré	Autre	un nœud fais à la main	