


Folio AS26054
Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE+ 2016
NIV 3VW167AJ0GM306767
Odomètre 185074 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition bossé majeur coté droit, accidenté avant droit. plusieurs témoins dans la tableau de bord, quelques égratignures et éclats de peinture. pare brise craqué, quelques taches de rouille.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Acier (rims), Cloutés
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Modéré	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Éclat de peinture		
Phare avant droit	Majeur	Bris		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bris		
Jupe gauche	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Aile arrière gauche	Mineur	Rouille		
Aile arrière droite	Majeur	Bris		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bris		
Jupe droite	Mineur	Rouille		
Toît	Mineur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.