


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MITSUBISHI MIRAGE SE 2022
NIV	ML32AUHJ7NH004309
Odomètre	62281 km
Nombre de clés	2


Condition	Siège conducteur brûlure cigarettes, boostage chaque démarrage, carrosserie en général résidu arbres collant, Hood éclat peinture modérer, pare-chocs avant Eclat peinture modérer, porte conducteur égratignures majeures, pare-chocs arrière briser, porte passager bosse majeurs, porte arrière droite egratignures majeures, aile arrière droite egratigner majeurs.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Autre, Éclat de peinture	résidus arbres collants	
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Toit	Mineur	Autre	résidus arbres collants	
Aile arrière gauche	Mineur	Autre	résidus arbres collants	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		 

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.