

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET BOLT EUV PREMIER 2022
NIV 1G1FZ6S01N4107955
Odomètre 92154 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture majeurs, grillage avant briser, aile avant égratigner mineurs, porte conducteur égratignures majeures et bosses plusieurs endroits majeurs, porte arrière gauche égratignures majeures, aile arrière gauche égratignures majeures, valise égratignures modérer, pare-chocs arrière frotter majeures, aile arrière droite bosser majeurs, porte arrière droite bosse mineur, porte passager égratignures mineures.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Électrique

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant, Panoramique

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées




Pneus Hiver, Mags






Climatisation Air climatisé, Sièges





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Grille avant	Majeur	Bris		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		 
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré			

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.