



<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET EQUINOX LT 2020
<b>NIV</b>	2GNAXKEV1L6253587
<b>Odomètre</b>	127608 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	Témoin lumineux allumé moteur, Hood éclat peinture majeur et retouche de peinture, pare-chocs avant Eclat peinture modérer, porte conducteur Poussière de frein, porte arrière gauche poussière de frein, valise egratigner et rouille mineurs, pare-chocs arrière egratigner mineurs, porte passager et porte arrière droite poussières de frein, rétroviseur gauche Eclat peinture majeurs,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.