


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHRYSLER SEBRING TOURING 2008
NIV	1C3LC55R88N240764
Odomètre	170683 km
Nombre de clés	1


Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	Convertible
Intérieur	Cuir
Extérieur	Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Jante avant droite	Modéré	Autre		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière droite	Modéré	Autre		
Jante arrière gauche	Modéré	Autre		
Jante avant gauche	Modéré	Autre		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.