




Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année NISSAN FRONTIER SV 2019
NIV 1N6AD0CW0KN884677
Odomètre 146830 km
Nombre de clés 2





Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Enregistrement au rancart / à inspecter
Condition témoin moteur allumé, quelques égratignures, éclats de peinture et taches de rouille importantes.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		
Aile droite arrière	Modéré	Rouille		
Porte arrière droite	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture		