


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA FORTE EX 2020
NIV 3KPF54AD2LE180713
Odomètre 267536 km
Nombre de clés 2

Condition Pare-chocs avant brisé, carrosserie égratigné et Eclat peinture, porte arrière droite poignée briser, siège conducteur brûlure cigarettes.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Acier (rims), Cloutés
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	la poignée manque morceaux	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.