


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN MURANO SL AWD 2017
NIV 5N1AZ2MH5HN131070
Odomètre 196556 km
Nombre de clés 1

Déclaration Une récupération sur plate-forme est recommandée
Transmission manque de puissance pour avancer ou reculer
Condition Boostage chaque démarrage, transmission manque de puissance pour avancer ou reculer(TOWING suggéré); Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, valise ouvre pas, Hood 2 cylindres à changer, siège conducteur déchirer, pare-brise avant fissuré
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Grille avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Rouille		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Retouche de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Retouche de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.