

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-150 XLT SUPERCREW 2023
NIV 1FTFW1E8XPKE88336
Odomètre 71887 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition bien, moteur 3.5L ecoboost, lumière arrière gauche briser, carrosserie Eclat peinture et égratignures

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage, Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags


Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Carrosserie avant	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		
Bavette	Majeur	Bris		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Contour haut de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		