


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD FUSION SE 2014
NIV	3FA6P0T98ER341711
Odomètre	223503 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	quelques égratignures et plusieurs éclats de peinture, rouille sur les deux ailes arrières, pare-brise brisé, bosse sur la porte avant droite, siège arrière de gauche brisé, pare-soleil conducteur cassé, témoin moteur allumé, plusieurs témoins allumé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section du haut)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section du haut)	Modéré	Éclat de peinture		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.