



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI PALISADE XRT 2024
NIV	KM8R3DGEXRU716882
Odomètre	55739 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Moteur tourne mais ne se déplace pas du tout Une récupération sur plate-forme est nécessaire
Condition	l'entièreté du véhicule est bosse avec plusieurs égratignures et plusieurs éclats de peinture avec de la rouille, crevaison pneu arrière droite, 2 poignés de brisé, pare-brise éclater, fenêtre chauffeur brisé, fenêtre arrière brisé/manquante, 2 trou dans le capot, intérieur taché et endommager à certain endroits, ne démarre pas
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage, Pneus usés ou crevaisons, Véhicule accidenté
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	Ouvrant
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Bosse(s), Autre, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)	trou	



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Poignée avant gauche	Majeur	Bris		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Modéré	Bosse(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre avant gauche	Majeur	Bris		
Pneu arrière droit	Majeur	Bris		