

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT CUTAWAY 350 2019
NIV 1FDBW5PM8KKA45087
Odomètre 131338 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 4 mars.
Témoin de lumière allumé pour le moteur

Condition bien, pare-brise craqué, siège passager et conducteur tâchés, carrosserie égratigné et éclat de peinture, pare-chocs avant brisé, Témoin de lumière allumé pour le moteur


Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 3 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Lettrage
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Bris		
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Autre, Égratignure(s)	COLLANT DECOLLE ET LE CROCHET DEBUT ROUILLE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		
Contour haut de porte droit	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		