

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Pickup ou VUS gros format  
**Marque / Modèle / Année** DODGE GRAND CARAVAN SXT 2017  
**NIV** 2C4RDGBG2HR868081  
**Odomètre** 138183 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Moteur boucane  
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Une récupération sur plate-forme est recommandée(aucune batterie)

**Condition** pas de batterie, sur 2-3 flats, moteur boucane, mauvaise condition générale, volant power bras, poils animaux tacher et sales et odeurs animal, carrosserie Eclat peinture et égratignures et bosser, rétroviseur gauche décoller.

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage

**Restrictions pour être apte à rouler** Autre

**Moteur** 6 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** -

**Intérieur** Tissu, 7 passagers


**Extérieur** Aileron, Attache-remorque

**Pneus** Hiver, Acier (rims)



**Climatisation** Air climatisé


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**






| Section           | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo                                                                                |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot             | Majeur            | Éclat de peinture                 |         |    |
| Pare-chocs avant  | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |   |
| Aile gauche avant | Majeur            | Égratignure(s)                    |         |  |

| Section                      | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo                                                                                |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toît                         | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |    |
| Rétroviseur gauche           | Majeur            | Bris                              |         |   |
| Contour haut de porte gauche | Majeur            | Égratignure(s)                    |         |  |

| Section              | Niveau de dommage | Types de dommage                           | Détails | Photo                                                                                |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte avant gauche   | Majeur            | Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s) |         |   |
| Porte arrière gauche | Majeur            | Égratignure(s)                             |         |  |
| Aile gauche arrière  | Majeur            | Rouille                                    |         |  |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo                                                                               |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hayon              | Majeur            | Rouille, Égratignure(s) |         |   |
| Pare-chocs arrière | Majeur            | Bris, Égratignure(s)    |         |  |

| Section                     | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo                                                                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Contour haut de porte droit | Majeur            | Égratignure(s)                    |         |    |
| Fenêtre avant droite        | Majeur            | Égratignure(s)                    |         |    |
| Aile droite arrière         | Majeur            | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) |         |   |
| Porte arrière droite        | Majeur            | Égratignure(s)                    |         |  |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage                            | Détails | Photo                                                                              |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte avant droite | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s)           |         |  |
| Aile droite avant  | Majeur            | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |  |