


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLVO XC60 INSCRIPTION AWD 2018
NIV	YV4A22RLXJ1071626
Odomètre	105604 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant briser, toit frotter majeurs, aileron arrière frotter majeures, aile avant gauche egratigner et bosse modérer, porte conducteur egratignures modérer, port3 arrière gauche egratigner majeures, aile arrière gauche egratigner mineurs, pare-chocs arrière egratigner majeurs, lumière arrière gauche briser, aile arrière droite egratigner mineurs, porte arrière droite rouiller, porte passager egratignures modérer,
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Autre, Égratignure(s)	aileron arrière frotter majeurs	
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Feu arrière gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.