


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année SUBARU IMPREZA BASE 2020
NIV 4S3GTAA69L1729224
Odomètre 134488 km
Nombre de clés 1


Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Carrosserie avant, endommagé majeur, boostage chaque démarrage, carrosserie Eclat peinture et égratignures, siège passager tacher peinture, pare soleil manquant côté passager, console central usé et brûlures,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Attache-remorque
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Grille avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Bris, Bosse(s)		
Toit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bris, Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.