

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Roulotte  
**Marque / Modèle / Année** CROSSROADS SUNSET TRAIL SUPER LITE M-242 BH 2022  
**NIV** 4YDTSSL20N5353135  
**Odomètre**  
**Nombre de clés** 0

**Déclaration** Hivernisation pas faite. Risques de bris important au niveau de la plomberie.  
Aucune mise en marche n'a été effectuée  
Aucune mesure d'humidité n'a été prise.  
Infiltration d'eau (voir photos & rapport de dommages)  
Inspection SAAQ, roulotte provenant de l'Ontario.

**Condition** Serrure à remplacer/pas de fils de branchement/ coté gauche delà roulotte délamination/pas de clé

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Grosueur de l'attache** 2 5/16"

**Grandeur (Pieds)** 28.11

**Poids (lbs)** 5231

**Nombre d'extensions** 1

**Batteries** Aucune


**Bonbonnes propane** 2

**Hivernisé** Non

**Options** Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

## Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Modéré		délaminage	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.