




**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** KIA SORENTO SX TURBO 2018  
**NIV** 5XYPKDA11JG392778  
**Odomètre** 319397 km  
**Nombre de clés** 1





**Déclaration** moteur ne démarre pas  
besoin remorquage  
**Condition** moteur ne démarre pas, pare brise cassé, 2 crevaisons et 4 pneus très usé / porte avant droite bossée/ aile arrière gauche égratignures/ toit rouillé, carrosserie Eclat peinture et égratignures et rouiller et bossier.  
**Moteur lors du démarrage** Non-fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** Autre  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Volant  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** Ouvrant, Panoramique  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé, Sièges





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile arrière gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s)		
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.