


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	REMORQUE TRAIL VTFPP ET LOT D'OUTILS 2010
<b>NIV</b>	5NHUTS412AW042379
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	

<b>Déclaration</b>	Aucune mise en marche n'a été effectuée sur les outils. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Aucune vérification du système électrique et de freinage jack avant non fonctionnel et brisé
<b>Condition</b>	plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture, beaucoup de rouille, jack avant non fonctionnel et brisé, garde boue endommagés, Aucune mise en marche n'a été effectuée sur les outils.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Fermée
<b>Etat du dompeur</b>	Inconnu
<b>Type d'attache</b>	Boule
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Rampes de chargement</b>	Non
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Non
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	-
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	102
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	209
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	86
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	80
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	189
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	2
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	-
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	-
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	205 75r15
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Egratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Egratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière gauche	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Egratignure(s)		  
Panneau arrière	Majeur	Bris		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Egratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Egratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Contour de l'aile droite	Majeur	Bris		
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte latérale	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Egratignure(s)		 
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Egratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Bris, Défectuosité		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.