


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Caravane à sellette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KEYSTONE LAREDO 303TG 2013
<b>NIV</b>	4YDT3032XDV602296
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1





<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
<b>Condition</b>	délamination sur le contour, les collants décolorés à remplacer
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grandeur (Pieds)</b>	-
<b>Poids (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'extensions</b>	1
<b>Batteries</b>	Aucune
<b>Bonbonnes propane</b>	1
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**





**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - section du haut	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - section du bas	Mineur	Égratignure(s)		
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Mur section gauche - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Section droite - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière- côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Mur arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)	Rouille sur le freme	
Section arrière - côté droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte	Mineur	Égratignure(s)		
Section arrière - côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Section avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Section avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Escaliers	Modéré	Rouille		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.