









Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MITSUBISHI MIRAGE GT 2019
NIV	ML32A5HJ2KH008432
Odomètre	123237 km
Nombre de clés	1

Déclaration	moteur bruyant sous tout réserve(voir vidéo)
Condition	Sur spare/ lumière arrière gauche cassée/ aile arrière gauche bossée/moteur bruyant sous tout réserve(voir vidéo)/ boost/ plancher chauffeur déchiré, les sièges sont tachés ,pare brise a remplacer(trop de graffignes)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Été, Hiver
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)	peinture jaune sur le capot	
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Bris		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)	lumiere arriere gauche briser	
Toît	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement, Égratignure(s), Taches		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.