


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	VOLKSWAGEN GOLF GTI AUTOBAHN 2018
<b>NIV</b>	3VW447AU6JM271950
<b>Odomètre</b>	147865 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur Voiture a un wrap complet.
<b>Condition</b>	La voiture est wrapper au complet, brûlure cigarettes siège arrière,muffler modifier, Hood éclat peinture majeures, pare-chocs avant Eclat peinture majeures, aile avant gauche bosser majeures, porte conducteur Eclat peinture majeures, jupe gauche briser, aile arrière gauche egratignures mineures, valise Eclat peinture majeures, pare-chocs arrière egratignures mineures, aile arrière droite egratignures moderer, haut porte droite Eclat peinture majeures, porte arrière droite egratignures , porte passager égratignures mineures, aile avant droite bosser majeures.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Bris		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.