

<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KUBOTA L2501 2020
<b>NIV</b>	KBUL6DHRCL8KB0234
<b>Odomètre</b>	709 hr
<b>Nombre de clés</b>	2
<b>Accessoires</b>	Numéro de série Y8259 Bucket et backhoe

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
<b>Condition</b>	quelques égratignures, rouille, pneu arrière droit crevé et dérimé. Grille du capot brisée, roue avant gauche semble croche, pneus usés.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Pneus usés ou crevaisons
<b>Moteur</b>	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------