


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MERCEDES-BENZ C-CLASS C350W 4-M 2011
NIV	WDDGF8HB0BA529646
Odomètre	145478 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	Temoignage lumineux allumé moteur, appui bras porte conducteur déchirer, Hood éclat peinture majeures, pare-chocs avant Eclat peinture majeures et le grillage briser, porte conducteur retouche peinture, aile arrière gauche Eclat peinture majeures, aile arrière gauche rouiller et patcher, pare-chocs arrière egratigner majeures, aile arrière droite rouiller, porte arrière droite egratignures majeures, porte passager egratignures majeures, aile avant droite egratignures majeures
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags, Cloutés
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture	petit grillage briser	
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.