


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MITSUBISHI LANCER 2015
NIV	JA32U2FU4FU604038
Odomètre	227161 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée
Condition	la voiture étouffe quand on embraye la transmission et qu'on appui pas sur l'accélérateur, plusieurs égratignures et éclats de peinture, pare-brise fissuré, plusieurs bosses, le coffre n'ouvre pas, les embouts du système d'échappement sont manquant, témoin moteur allumé, rouille sur le toit
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Egratignure(s)		  
Pare-brise avant	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.