


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	PACE AMERICAN K7210STSV-030 2024
NIV	5JWPE1015R7115190
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Main de la remorque à remplacer,
Condition	Main de la remorque à remplacer, plusieurs graffignes et bosses sur l'entité de la remorque.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	92
Longueur hors-tout (pouces)	176
Hauteur intérieure (pouces)	68
Largeur intérieure (pouces)	68
Longueur intérieure (pouces)	120
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	1
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	3500
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST205/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s)		
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte latérale	Majeur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.