


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	PACE AMERICAN KP7210SESV-030 2024
NIV	5JWPE1011R7115994
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	plusieurs graffignes et bosses sur l'entité de la remorque.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	90
Longueur hors-tout (pouces)	192
Hauteur intérieure (pouces)	66
Largeur intérieure (pouces)	68
Longueur intérieure (pouces)	144
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	1
Capacité de charge par essieu (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	3500
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	st205/75r15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte latérale	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.