

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET CRUZE LIMITED LT 2016
NIV	1G1PE5SB7G7103731
Odomètre	166728 km
Nombre de clés	1

Condition	Carrosserie avec éclats de peinture, égratignures et présence de rouille (voir photos dommages)
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		 
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		 
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Toît	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		 
Jupe droite	Majeur	Rouille		 
Jupe gauche	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.