


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année CYNERGY CARGO 7X14TA 2022
NIV 55YBE1422NN048621
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 105
Longueur hors-tout (pouces) 214
Hauteur intérieure (pouces) 79
Largeur intérieure (pouces) 80
Longueur intérieure (pouces) 160
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 2
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Protège-roches	Majeur	Bosse(s)		
Attelage	Majeur	Besoin d'un remplacement, Rouille	Patte a remplacer	
Béquille	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		
Panneau avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Panneau arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.