


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE S 2017
NIV 5N1AT2MV7HC736176
Odomètre 227903 km
Nombre de clés 2

Déclaration transmission défectueuse, mais avance/recule,
Condition transmission défectueuse, mais avance/recule, pare soleil côté conducteur briser, carrosserie Eclat peinture et égratignures, pare-brise avant petit point impact
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Attache-remorque
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur			
Pare-brise avant	Majeur	Bris		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.