


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	CYNERGY CARGO 8.5X16TA2 2022
NIV	55YBC1621NN048192
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	plusieurs dommages, grafignes et bosses sur l'entité de la remorque. Présence de rouille sur le châssis.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	284
Hauteur intérieure (pouces)	81
Largeur intérieure (pouces)	96
Longueur intérieure (pouces)	192
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	7000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	st225/75r15
Nombre d'écrous (quantité)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture		
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Majeur	Égratignure(s)		 
Contour de l'aile gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Panneau arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		 
Panneau arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		  

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.