

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN TIGUAN 4MOTION WOLFSBURG 2017
NIV	WVGNV7AXXHK040254
Odomètre	156237 km
Nombre de clés	1

Condition	touch screen du radio non fonctionnel, pare brise craqué, plusieurs égratignures et éclats de peinture, quelques taches de rouille. Quelques bosses mineures.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Rouille		 
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Arrière	Mineur	Rouille		 
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière droite	Majeur	Taches		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Retouche de peinture, Rouille		
Toît	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-brise avant	Majeur	Cassure		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.