










<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN PATHFINDER 2014
<b>NIV</b>	5N1AR2MM8EC641563
<b>Odomètre</b>	139666 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
<b>Condition</b>	Les 2 phares avant sont craqués, plastique des 2 portes coté passager sont beaucoup égratignés, la vitre conducteur a du collant pour tenir la vitre
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		  
Lumière avant droite	Majeur	Autre	craquer	
Lumière avant gauche	Majeur	Autre	craquer	
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		 
Fenêtre avant gauche	Majeur	Autre	vitre non fonctionnel	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Intérieur de l'aile arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	garde de boue briser	
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		