


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année AUDI A3 KOMFORT 2017
NIV WAUAUGFF5H1056922
Odomètre 141591 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord
Condition Bonne condition générale; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, siège conducteur déchirer, accotoirs central usé, lumière arrière droite briser
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Feu arrière droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		 
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Montant central - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.