

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** KIA SOUL 2018  
**NIV** KNDJP3A54J7556588  
**Odomètre** 137363 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Moteur cogne  
Caméra recul non fonctionnel  
Témoin de lumière allumé pour le moteur

**Condition** Moteur cogne, Caméra recul non fonctionnel, boostage chaque démarrage, pare-chocs arrière briser, les 2 ailes arrière bossés; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord.bancs tacher.volant usé. Banc chauffeur déchiré

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, mais a une défaillance

**Restrictions pour être apte à rouler** État du moteur lors du démarrage

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** Sièges

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Vitres teintées

**Pneus** Hiver, Mags




**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Valise	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.