



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	HARLEY-DAVIDSON XL1200NS IRON 1200 2021
NIV	5HD1LP330MB408798
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	moto non fonctionnelle(demande d'inscrire le pin que nous n'avons pas) odomètre inconnu batterie manquante système d'échappement modifié
Condition	moto non fonctionnelle(demande d'inscrire le pin que nous n'avons pas), odomètre inconnu, batterie manquante, carrosserie égratignures mineures, muffler égratignures, pédales frein et clutch rouillés, système d'échappement modifié.
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur (cylindré en cc)	1200
Transmission	Manuelle
Options	Démarrreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-boue arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Échappement côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Marchepied côté droit	Majeur	Rouille		
Marchepied côté gauche	Majeur	Rouille		