






Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA RIO LX 2018
NIV	3KPA25AB3JE102218
Odomètre	173685 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin airbag allumé
Condition	Témoin airbag allumé, pare choc avant craqué, éclat dans le pare brise, quelques égratignures et éclats de peinture. Plusieurs petits picots de rouille tout le tour de la carrosserie. Essui glace vitre arrière cassé.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Cassure, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Rouille		
Jupe gauche	Mineur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Rouille		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Fenêtre arrière	Modéré	Cassure		
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		 
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Rouille		
Aile avant droite	Mineur	Rouille		
Pare-brise avant	Mineur	Cassure		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.