


Folio 81159
Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année ISUZU NRR BOITE TRANSIT 20 2019
NIV JALE5W160K7301888
Odomètre 193116 km
Nombre de clés 1


Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Aucun test n'a été effectué sur la plate-forme arrière de marque Maxon.
Condition Toutes les sièges brûlés cigarettes, grille avant brisée, aucun test n'a été effectué sur la plate-forme arrière, carrosserie égratigné-éclat peinture et rouiller, châssis et ses composantes autours sont rouillés, pare-chocs arrière a soudure fissuré.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur -
Transmission Automatique
Nombre de rapports -
Options -
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Rouille		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Carrosserie autour de la porte	Majeur	Rouille		
Rétroviseur	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Autre, Égratignure(s)	trou panneaux extérieur	
Pare-chocs section du milieu	Majeur	Bris, Autre	soudure fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière bas	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)	la barrure rouiller	
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Châssis section avant	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante	Majeur	Rouille		
Jante	Majeur	Rouille		
Jante	Majeur	Rouille		
Jante	Majeur	Rouille		