

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année FOREST RIVER AMERA-LITE ATTX612SA 2015
NIV 5NHUAT219FW057158
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Délai pour le numéro de taxes, à venir par le vendeur

Restrictions pour être apte à rouler Pneus usés ou crevaisons

Remorque: type Fermée

État du dompeur -

Type d'attache Boule

Grosseur de l'attache 2"

Rampes de chargement Non

Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non

Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

Largeur hors-tout (pouces) -

Longueur hors-tout (pouces) -

Hauteur intérieure (pouces) -

Largeur intérieure (pouces) -

Longueur intérieure (pouces) -

Poids à vide de la remorque (lbs) -

Nombre d'essieux (quantité) -

Capacité de charge par essieux (lbs) -


Capacité de charge totale (lbs) -


Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) -

Nombre d'écrous (quantité) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis central avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s)		
Porte latérale	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Bosse(s)		
Contour de l'aile droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Roue avant droite	Majeur		crevaison	
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Protège-roches	Mineur	Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.