


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN NV 1500 STD ROOF V6 CARGO 2018
NIV	1N6BF0KM3JN807346
Odomètre	106785 km
Nombre de clés	1



Déclaration	Une récupération sur plate-forme est recommandée(les 2 pneus droit crevés). Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord. Véhicule au rencart/à inspecter la la SAAQ. Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	témoin moteur allumé, les 2 pneus droit crevés, pare brise à remplacer, quelques égratignures et éclats de peinture, rouille quelques endroits
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu, Cuir
Extérieur	-
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages








Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Porte avant gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs arrière	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Aile gauche arrière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Contour bas de porte droit	Modéré	Rouille		
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		