


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD FUSION SE 2016
NIV 3FA6P0T95GR167664
Odomètre 93190 km
Nombre de clés 2

Condition Pneu secours arrière gauche et dans valise pneu dégonfler avec mag, carrosserie Eclat peinture et égratignures, les 4 mags frotter majeures
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Vitres teintées
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Rouille		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	
Jante avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Jante avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Jante arrière gauche	Majeur	Autre, Égratignure(s)	roue de secours et le mag dans valise	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.